

**Mühlstraße**

**Abschnitt DGH - Jahnstraße**



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Mühlstraße

Abschnitt Jahnstraße - Bleichstraße




Bild 7

Bild 8

Bild 9

**Mühlstraße**

**Abschnitt Bleichstraße – Alsheimer Srraße**



Mühlstraße, Bild 1



Mühlstraße, Bild 2




Mühlstraße, Bild 3



Mühlstraße, Bild 4



Mühlstraße, Bild 5



Mühlstraße, Bild 6



Mühlstraße, Bild 7



Mühlstraße, Bild 8



Mühlstraße, Bild 9



Mühlstraße, Bild 10



Mühlstraße, Bild 11



Mühlstraße, Bild 12



Mühlstraße, Bild 13



Mühlstraße, Bild 14



Weiberdeich

Abschnitt Alsheimer Straße – Haus Nr. 11 / 14




Bild 1


Bild 2

Bild 3

Bild 4

Weiberdeich

Abschnitt Haus Nr. 11 / 14 -



Weiberdeich, Bild 1



Weiberdeich, Bild 2



Weiberdeich, Bild 3



Weiberdeich, Bild 4



Weiberdeich, Bild 5



Weiberdeich, Bild 6



Weiberdeich, Bild 7



Weiberdeich, Bild 8



Weiberdeich, Bild 9



Weiberdeich, Ergebnis nicht beachteter Rissbildung

